

Ремонт систем видеонаблюдения

Услуга	Цена
Ремонт жидкокристаллических (LCD, TFT) мониторов систем видеонаблюдения	
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения не более 9"	1900
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения 10,4"-14"	1900
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения 15"	2000
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения 17"-21"	3500
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения 23"-26"	6200
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения 32"-37"	8900
Ремонт LCD- (TFT-) монитора видеонаблюдения 42" и более	14500
Ремонт цветных кинескопных (CRT) мониторов систем видеонаблюдения	
Ремонт цветного CRT-монитора видеонаблюдения не более 14"	1900
Ремонт цветного CRT-монитора видеонаблюдения 15"	2000
Ремонт цветного CRT-монитора видеонаблюдения 17"	2100
Ремонт цветного CRT-монитора видеонаблюдения 19"	2200
Ремонт цветного CRT-монитора видеонаблюдения 20" и более	2300
Ремонт оборудования видеонаблюдения	
Ремонт блока питания системы видеонаблюдения отечественного	1900
Ремонт блока питания системы видеонаблюдения импортного производства	2800
Ремонт видеосервера	6300
Ремонт квадратора	5800
Ремонт видеоматрицы	4900
Ремонт видеорегистратора	3100
Ремонт видеокамеры ч/б (аналоговая)	2200
Ремонт видеокамеры цветной (аналоговая)	2500
Ремонт купольной видеокамеры	3800
Ремонт поворотной купольной видеокамеры	5800
Ремонт видеокамеры ч/б (IP)	3600
Ремонт видеокамеры цветной (IP)	3800
Ремонт купольной видеокамеры (IP)	4500
Ремонт поворотной купольной видеокамеры (IP)	6400
Ремонт коммутаторов, маршрутизаторов, трансляторов	
Ремонт блока питания	1400
Ремонт главной платы	3800

* Диагностика и оценка стоимости работ в сервисном центре производится бесплатно.

* После проведения диагностики инженер связывается с заказчиком и сообщает стоимость и примерный срок выполнения работ.

* Комплектующие и запасные части не входят в стоимость работ и определяются инженером на этапе диагностики.

**Более подробную информацию вы сможете получить
по телефону: (499) 392-10-15
на сайте www.revicom.ru**